



EMEI PROF^a LUCILA DÔRES DE CARVALHO ABREU

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 01: VISTA DO PÁTIO COBERTO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
15/07/2019 - 15:30



FOTO 02: VISTA DE CALHA ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, APRESENTANDO ACÚMULO DE ÁGUA.
04/09/2019 - 09:55



FOTO 03: VISTA DO PÁTIO DE ENTRADA DANIFICADO, ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 04/09/2019 - 09:55



FOTO 04: VISTA DA CALHA MELHOR DIMENSIONADA,



EMEI PROF^a LUCILA DÔRES DE CARVALHO ABREU

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 05: VISTA DO PÁTIO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 04/12/2019 - 10:09



FOTO 06: VISTA DO PÁTIO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 04/12/2019 - 10:09



FOTO 07: VISTA DO PÁTIO COBERTO, DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 12/12/2019 - 10:16



FOTO 08: VISTA DO PÁTIO COBERTO, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 17/12/2019 - 09:13



EMEI PROFª LUCILA DÔRES DE CARVALHO ABREU

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 09: VISTA DO PÁTIO DE ENTRADA, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
17/12/2019 - 09:12



FOTO 10: VISTA DO PÁTIO DE ENTRADA FINALIZADO.
18/12/2019 - 15:35



FOTO 11: VISTA DA CALHA FINALIZADA.
18/12/2019 - 15:38



FOTO 12: VISTA DA PINTURA FINALIZADA. 18/12/2019 - 15:41