



EMEI PROFª MARIA EUGÊNIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 01: VISTA DA COBERTURA NECESSITANDO SE SUBSTIUIÇÃO E ALINHAMENTO DE TELHAS. 21/03/2019 - 15:00



FOTO 02: VISTA DAS TESOURAS DO PÁTIO INTERNO. 21/03/2019 - 15:11




FOTO 03: VISTA DA CUMEEIRA NECESSITANDO DE REVISÃO. 21/03/2019 - 14:59



FOTO 04: VISTA DA COBERTURA NECESSITANDO SE SUBSTIUIÇÃO E ALINHAMENTO DE TELHAS. 21/03/2019 - 15:11



EMEI PROFª MARIA EUGÊNIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 05: VISTA DE TELHAS DESALINHADAS, NÃO HAVENDO A DISTÂNCIA NECESSÁRIA ENTRE TELHA E CALHA. 21/03/2019 - 14:56



FOTO 06: VISTA DE CALHA METÁLICA EM PROCESSO DE OXIDAÇÃO. 21/03/2019 - 14:56



FOTO 07: VISTA DE TUBOS DE QUEDA NECESSITANDO DE REDIMENSIONAMENTO. 21/09/2019 - 14:57



FOTO 08: VISTA DE PÁTIO DE ENTRADA NECESSITANDO MANUTENÇÃO. 24/04/2019 - 09:38



EMEI PROFª MARIA EUGÊNIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 09: VISTA DE COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 05/08/2019 - 10:16



FOTO 10: VISTA DE COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 05/08/2019 - 16:53



FOTO 11: VISTA DE PÁTIO ISOLADO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 09/08/2019 - 09:13



FOTO 12: VISTA DE PARTE DA COBERTURA ONDE HAVIA NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DE CALHA. 06/08/2019 - 09:28



EMEI PROFª MARIA EUGÊNIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 13: VISTA DE PÁTIO DE ENTRADA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 12/08/2019 - 11:39



FOTO 14: VISTA DE PÁTIO DE ENTRADA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 13/08/2019 - 16:09



FOTO 15: VISTA DE SERVIÇOS DE COBERTURA FINALIZADOS. 29/08/2019 - 14:41



FOTO 16: VISTA DE PÁTIO DE ENTRADA FINALIZADO. 29/08/2019 - 14:38