



ENSINO PROFISIONALIZANTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


MANUTENÇÃO



**FOTO 01: VISTA DA COBERTURA
NECESSITANDO SE SUBSTITUIÇÃO DE
TELHAS . 30/07/2019 - 16:24**



**FOTO 02: VISTA GERAL DOS TELHADOS DO BLOCO
PRINCIPAL E DO BLOCO SECUNDÁRIO, COM
NECESSIDADE DE TROCA DE TELHAS. 30/07/2019 - 16:23**



**FOTO 03: VISTA DE CALHA NECESSITANDO
MANUTENÇÃO. 30/07/2019 - 16:29**



**FOTO 04: VISTA DA ESTRUTURA DA COBERTURA.
30/07/2019 - 16:21**



ENSINO PROFISIONALIZANTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 05: VISTA DE CALHA ONDE HA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. 08/08/2019 - 10:44



FOTO 06: VISTA DO TELHADO DO BLOCO PRINCIPAL NECESSITANDO REPARO. 08/08/2019 - 10:46



FOTO 07: VISTA DO TELHADO DO BLOCO PRINCIPAL COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. 08/08/2019 - 10:43



FOTO 08: VISTA DO TELHADO DO BLOCO PRINCIPAL COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. 08/08/2019 - 10:44



ENSINO PROFISIONALIZANTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 09: VISTA DE COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 12/08/2019 - 10:30



FOTO 10: VISTA DA COBERTURA DO TELHADO PRINCIPAL DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 12/08/2019 - 10:35



FOTO 11: VISTA DO BLOCO PRINCIPAL DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 02/09/2019 - 11:39



FOTO 12: VISTA DE PAREDE SENDO PREPARADA PARA EMASSAMENTO COM ARGAMASSA. 02/09/2019 - 11:25