



EMEF DR. RAIF MAFUZ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 01: VISTA DE BANCO DE CONCRETO NO PÁTIO COBERTO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 19/09/2019 - 09:40



FOTO 02: VISTA DA ÁREA DEFRENTE AO PÁTIO COBERTO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 19/09/2019 - 09:40



FOTO 03: VISTA DA ÁREA DAS SALAS DE AULA, ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 19/09/2019 - 09:52



FOTO 04: VISTA DO ALAMBRADO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 19/12/2019 - 10:00



EMEF DR. RAIF MAFUZ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 05: VISTA GERAL DA EDIFICAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
19/09/2019 - 10:06



FOTO 06: VISTA DURANTE O SERVIÇO DE RETIRADA DO ALAMBRADO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA. 13/11/2019 - 16:30



FOTO 07: VISTA DURANTE O SERVIÇO DE RETIRADA DO ALAMBRADO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA. 13/11/2019 - 16:32



FOTO 08: VISTA DO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA O BANCO DE CONCRETO. 13/11/2019 - 16:34



EMEF DR. RAIF MAFUZ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



**FOTO 09: VISTA GERAL DA EDIFICAÇÃO,
APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
21/11/2019 - 15:04**



**FOTO 10: VISTA DA ÁREA DAS SALAS DE AULA, APÓS A
EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 25/11/2019 - 09:48**



**FOTO 11: VISTA DEFRENTE AO PÁTIO
COBERTO, APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
25/11/2019 - 10:07**