



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA - ATL



OFÍCIO N° 288/GAB/2026/ATL/PGM

Caçapava, 09 de abril de 2026.

Exm° Sr.
Vereador Adilson Henrique França
Presidente da Câmara Municipal de Caçapava

Assunto: Resposta de Requerimento



Senhor Presidente,

Temos a honra em cumprimentá-lo e informar, em atenção ao **Requerimento n° 210/2026**, de autoria da Vereadora Catiane Souza Fonseca Santos, que conforme a manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, a referida estrutura do sistema de drenagem encontra-se localizada em rodovia sob jurisdição do DER - Departamento de Estradas de Rodagem, motivo pelo qual oficiamos àquela autarquia sobre a necessidade de providências urgentes no sentido de resgatar a normalidade das condições estruturais e funcionais da travessia em tubos de concreto. Anexo a este seguem cópias do Ofício 132/SMOSM/2026, bem como do Relatório Simplificado que o acompanha.

Respeitosamente,

YAN LOPES DE
ALMEIDA:4615
3491812

DR. YAN LOPES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6656 - atl2@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

OFÍCIO N.º 132/SMOSM/2026

Caçapava, 7 de abril de 2026.

Ao
DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem)
Aos cuidados do Setor Técnico – Serviços de Conservação

Assunto: Solicitação de vistoria urgente e providências – solapamento em cabeceiras de travessia sob rodovia com riscos à segurança viária.

Prezados Senhores

Cumprimentando-os cordialmente, solicitamos a gentileza, na medida das possibilidades, da imediata atenção dessa respeitável Autarquia para a situação que pode se tornar crítica, assim observada em trecho da Rodovia João do Amaral Gurgel sob responsabilidade desse Departamento – DER-SP, no sentido Caçapava/Jambeiro, entre os km 6 e 7.

Trata-se da perda das capacidades estruturais das cabeceiras da travessia em tubos de concreto tanto a montante como a jusante, sendo mais preocupante o solapamento a montante tendo em vista que um significativo trecho da guia e sarjeta se sustentam sobre uma região erodida numa extensão em torno de 2 m.

Tal condição motivou a Sra. Vereadora Catiane Fonseca manifestar-se por meio de requerimento sobre providências no sentido de se resgatar a normalidade daquela travessia.


Ressalta-se que a irregularidade apresenta potencial risco de agravamento, podendo evoluir para situação crítica se, porventura, um veículo precisar utilizar-se daquele trecho do acostamento, fragilizado numa extensão aproximada de 1 m a partir da guia exatamente em função do solapamento.

Para subsidiar a análise técnica, encaminhamos registro fotográfico das condições observadas.

Considerando a natureza da ocorrência e dos reflexos diretos na segurança viária, solicitamos, na medida das possibilidades, que as ações sejam priorizadas na programação acerca das medidas previstas para manutenção estabelecidas por esse Departamento.

Sendo o que tínhamos a apresentar, colocamo-nos à disposição para acompanhamento em campo, bem como para prestar informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Fernando Katayama

Secretário de Obras e Serviços Municipais
Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br





MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ELATÓRIO SIMPLIFICADO – ANEXO OFÍCIO N.º 132/SMOSM/2026

ASSUNTO: VISTORIA EM TRAVESSIA SOB RODOVIA

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

LOCAL: RODOVIA JOÃO DO AMARAL GURGEL, KM 6/7

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O objetivo deste relatório, em atendimento à solicitação formulada em requerimento pela Sra. Vereadora Catiane Fonseca, é registrar a deficiência estrutural da travessia em tubos sob a Rodovia João do Amaral Gurgel, entre os km 6 e 7.

2. CONSTATAÇÃO

Conforme analisado no local, de fato as cabeceiras da travessia apresentam visíveis sinais de degradação das estruturas nas extremidades, sendo que no lado sentido Jambreiro/Caçapava a patologia implica em risco ao tráfego pelo solapamento que avança sob o acostamento, situação essa não percebida ao transitar naquele local. A Figura 1 – fragmento do *Google Earth* – ilustra o local.




Figura 1 – O local exato do problema verificado está indicado pelo destaque em cor. O sentido Jambreiro/Caçapava é de baixo para cima em relação à foto.

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 370035003600380037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Fotos n.º 1 a 15 mostram aspectos de interesse para análise do problema.



Foto n.º 1 – Vista panorâmica da Rodovia João do Amaral Gurgel. Situação intermediária entre os km 7 e 6 (ao fundo) no sentido Jambeiro/Caçapava. As cabeceiras estão em destaque pela cor.



Foto n.º 2 – Aspecto mais à direita em relação à foto anterior.

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

4



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS



**Foto n.º 3—Detalhe aproximado para o destaque na foto anterior.
É a situação a montante.**




Foto n.º 4 – Vista da jusante para a montante (ao fundo)

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

4



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS



Foto n.º 5 – Detalhe mais à direita em relação à Foto n.º 4.
Tubulação praticamente afogada.



Foto n.º 6 – Aspecto observado a partir do acostamento.

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

4



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS



Foto n.º 7 – Vista da direita para a esquerda em relação à Foto n.º 6.



Foto n.º 8 – Aspecto em sentido oposto à foto anterior. Uma provável proteção (muro de ala) parece ter colapsado.

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

4



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS



Foto n.º 9 – Detalhe da cabeceira a montante (oposta à cabeceira mostrada na foto anterior).



Foto n.º 10 – Aspecto do lado oposto à foto anterior. Notório o solapamento sob o acostamento.

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

41



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS



Foto n.º 11 – Vista mais ampla em relação à foto anterior. O km 6 está um pouco adiante.



Foto n.º 12 – O risco de acidente está na fragilidade da sarjeta sobre o solapamento visto na foto anterior. Se um veículo pesado passar nesta posição do acostamento estará sujeito a não ser suportado pelo pavimento.

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

4



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS




Foto n.º 13 – Detalhe em sentido oposto à Foto n.º 12.




Foto n.º 14 – Neste detalhe é perceptível o assoreamento na entrada das duas linhas de tubos.

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

4



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS




Foto n.º 15 – Além do assoreamento na posição a montante, como mostrado na foto n.º 14, a vegetação toma conta do leito do curso d'água.

Caçapava, 07 de abril de 2026

Eng.º Eliezer Gentil Costa
Chefe de Divisão de Monitoramento de Obras

Eng.ª Carolini Ferreira Chaib
Diretora do Departamento de Obras

Rua Regente Feijó, 18, Vila Santos, Caçapava – SP
Tel. (12) 3652-5909 | secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.