



EMEF PROF. LINDOLPHO MACHADO (ANTIGO RUTH SÁ)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



**FOTO 01: VISTA DO REFEITORIO ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 17/07/2019 - 12:04**



**FOTO 02: VISTA DAS SALAS DE AULA DO LADO DIREITO DO PRÉDIO, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 17/07/2019 - 12:10**



**FOTO 03: VISTA DE SALA DE AULA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 17/07/2019 - 12:15**




**FOTO 04: VISTA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 17/07/2019 - 12:23**



EMEF PROF. LINDOLPHO MACHADO (ANTIGO RUTH SÁ)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



**FOTO 05: VISTA POR OUTRO ÂNGULO DAS SALAS DO LARO DIREITO DO PRÉDIO, ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 17/07/2019 - 12:13**



**FOTO 06: VISTA DA CAIXA D'ÁGUA ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 17/07/2019 - 12:23.**



**FOTO 07: VISTA DA COZINHA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 18/07/2019 - 16:42**



**FOTO 08: VISTA DA COZINHA ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 17/12/2019 - 16:42**



EMEF PROF. LINDOLPHO MACHADO (ANTIGO RUTH SÁ)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



**FOTO 09: VISTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 22/08/2019 - 13:26**



**FOTO 10: VISTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 03/09/2019 - 08:28**



**FOTO 11: VISTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 18/09/2019 - 10:37**



**FOTO 12: VISTA DO REFEITÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 18/09/2019 - 10:40**