



EMEF PROF. LINDOLPHO MACHADO (ANTIGO RUTH SÁ)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 13: VISTA DAS SALAS DE AULA À ESQUERDA DO PRÉDIO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 18/09/2019 - 10:38



FOTO 14: VISTA DA QUADRA POLIESPORTIVA APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 23/09/2019 - 16:10



FOTO 15: VISTA DAS SALAS DE AULA À ESQUERDA DO PRÉDIO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 23/09/2019 - 16:00



FOTO 16: VISTA DE MURETA DE ALVENARIA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 10/10/2019 - 09:11



EMEF PROF. LINDOLPHO MACHADO (ANTIGO RUTH SÁ)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 17: VISTA DE JANELA DO REFEITÓRIO ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 10/10/2019 - 09:45



FOTO 18: VISTA DAS SALAS DE AULA À DIREITA, APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 10/10/2019 - 09:47



FOTO 19: VISTA DE PORTA DE ENTRADA ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 10/10/2019 - 09:48



FOTO 20: VISTA DA COZINHA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 22/10/2019 - 14:56



EMEF PROF. LINDOLPHO MACHADO (ANTIGO RUTH SÁ)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 21: VISTA DA COZINHA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 22/10/2019 - 14:56



FOTO 22: VISTA DA CAIXA D'ÁGUA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 22/10/2019 - 14:58



FOTO 23: VISTA DA COZINHA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 31/10/2019 - 15:28



FOTO 24: VISTA DE SALA DE AULA APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 31/10/2019 - 15:30



EMEF PROF. LINDOLPHO MACHADO (ANTIGO RUTH SÁ)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MANUTENÇÃO



FOTO 25: VISTA DA COZINHA APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 12/11/2019 - 09:49



FOTO 26: VISTA DA COZINHA APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 17/12/2019 - 09:26